

Maschinen-Übersicht

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fräsen | · 1 CNC-Portalfräse | Max. Verfahrweg | X = 11.000 mm | Y = 2.800 mm | Z = 1.400 mm |
| | · 1 CNC-Portalfräse | Max. Verfahrweg | X = 8.800 mm | Y = 2.500 mm | Z = 1.350 mm |
| | · 1 CNC-Portalfräse | Max. Verfahrweg | X = 8.800 mm | Y = 1.400 mm | Z = 1.200 mm |
| | · 1 CNC-Bettfräsmaschine mit 20-fach Werkzeugwechsler | Max. Verfahrweg | X = 3.000 mm | Y = 1.000 mm | Z = 1.000 mm |
| | · 1 CNC-Bettfräsmaschine mit 20-fach Werkzeugwechsler | Max. Verfahrweg | X = 2.500 mm | Y = 1.000 mm | Z = 1.000 mm |
| | · 1 CNC-Bettfräsmaschine mit 20-fach Werkzeugwechsler | Max. Verfahrweg | X = 1.700 mm | Y = 600 mm | Z = 600 mm |
| | · 14 CNC-Bearbeitungszentren mit Werkzeugwechsler | Max. Verfahrweg von bis | X = 600 mm X = 1.050 mm | Y = 400 mm Y = 510 mm | Z = 300 mm Z = 630 mm |
| | · 1 Tischbohrwerk | Max. Verfahrweg | X = 850 mm | Y = 850 mm | Z = 1.300 mm |
| Drehen | · 1 CNC-Drehmaschine | Max. Durchmesser | 630 mm x 3.000 mm | | |
| | · 1 CNC-Drehmaschine | Max. Durchmesser | 240 mm x 560 mm | | |
| | · 1 Leit- und Zugspindeldrehmaschine | Max. Durchmesser | 400 mm x 1.500 mm | | |
| | · 2 Zugspindeldrehmaschinen | Max. Durchmesser | 450 mm x 1.000 mm | | |
| Schleifen | · 1 Flächenschleifmaschine | Max. Verfahrweg | X = 1.050 mm | Y = 540 mm | Z = 500 mm |
| Bohren | · 4 Ständerbohrmaschinen | | | | |
| | · 1 Auslegerbohrmaschine | | | | |
| Sägen | · 1 CNC-Vollautomatensäge | Max. Durchmesser | 400 mm | | |
| | · 1 Schnellläufer Kappsäge | | | | |
| | · 1 Manuelle Säge | Max. Durchmesser | 250 mm | | |

**Fräsen bis 11 m Länge
in einer Spannung!**